

Medidor de EC : C65

Funcionamiento:

- Retire el tapón;
- Encender el medidor C65 presionando el Botón ON;
- Para medir, sumerge el medidor hasta el límite (2 cm) en el líquido a medir.
- Espere dos segundos a que se estabilice el dato. Leer el dato en la pantalla.
- Después de uso, sacudir levemente y almacenar en seco.
- Recoloca siempre la tapa después de uso.
- El C65 mide de 0 a 1999 uS/cm.

Si el líquido a medir tiene una EC > 1999uS, el medidor marcará "1"

Calibración

- Desenroscar el tapón de las pilas (parte alta del medidor) para acceder al tornillo de calibración.
 - Sumerge la sonda hasta el límite en líquido de calibración EC 1413 - Espere a que se estabilice el dato y ajusta a 141 con el destornillador.
 - sacudir levemente y almacenar en seco con el tapón.
-

Cambio de electrodo

Sacar el tapón, desenroscar el anillo negro,
Retirar la sonda y cambiarla por una nueva, con cuidado para no dañar las conexiones. Calibrar el medidor.

Cambio de baterías:

El C65 da aviso de pilas bajas apagándose solo. Las pilas están situadas en la parte alta del medidor. Desenroscar y cambiar por 3 x 1,5V