

MANUAL T76

Funcionamiento:

- Retira la protección; Enciende el medidor T76 presionando el Botón ON; Sumerge el medidor hasta el límite en el líquido para medir.

Espera unos segundos a que se estabilice el dato.

- Después de uso, lava los polos con agua y sécalos
- Recoloca siempre la tapa después de uso.
- El T76 mide de 0 a 9990ppm (mg/L).

Si la medición pasa de 1999, el medidor marcara "1"

Calibración

- Desenrosca el tapón de las pilas (parte alta del medidor) para acceder al tornillo de calibración.

- Sumerge la sonda hasta el limite en liquido de calibración TDS 6.44ppt - Espera a que se estabilice el dato y ajusta a 6440 con el destornillador.

- Limpia la sonda con agua del grifo y deja los polos secos.
